



| | | | | |
|---------|--------------|----------------------------|------------|--------|
| PS-S004 | パワーウィンドウスイッチ | 37990-58J00 37990-58J01 | スズキ スズキ | 12,000 |
|---------|--------------|----------------------------|------------|--------|

【イグニッションコイル】

| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|---------|------------|---|---|-------|
| IGC-D01 | イグニッションコイル | 90048-52126 90048-52126 | トヨタ ダイハツ | 7,100 |
| IGC-H01 | イグニッションコイル | 30520-PFE-004 30520-PFE-305 30520-PVJ-A01 30520-PXH-004 30520-RCA-A01 30520-RCA-A02 30520-RGA-004 | ホンダ ホンダ ホンダ ホンダ ホンダ ホンダ ホンダ | 6,700 |
| IGC-H02 | イグニッションコイル | 30520-PWA-003 30520-PWA-S01 | ホンダ ホンダ | 6,600 |
| IGC-H03 | イグニッションコイル | 30521-PWA-003 30521-PWA-S01 | ホンダ ホンダ | 6,600 |
| IGC-M01 | イグニッションコイル | 22462-6A0A0 MD346383 | ニッサン 三菱 | 7,250 |
| IGC-S01 | イグニッションコイル | 1A07-18-100A 1A09-18-100 1A09-18-100A 22448-4A00A 22448-4A00B 22448-4A00D 22448-4A00F 22448-4A0A1 22448-4A0A2 33400-76G01 33400-76G11 33400-76G20 33400-76G21 33400-76G30 33400-85K10 | マツダ マツダ マツダ ニッサン ニッサン ニッサン ニッサン ニッサン ニッサン スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ | 8,000 |



【イグニッションスイッチ】

| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| IS-F1 | イグニッションスイッチ 旧品番 N-83131KA010 | 83131KA010 | スバル | 1,940 |
| IS-M61 | イグニッションスイッチ | 48750-6A0A6 MN113754 MR449457 | ニッサン 三菱 三菱 | 2,150 |

【クーリングパーツ】

| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|--------|---------|---|---|--------|
| SFM-D1 | ファンモーター | 16680-87402 16680-87402 | トヨタ ダイハツ | 14,600 |
| SFM-F1 | ファンモーター | 45131TC020 | スバル | 15,400 |
| SBM-I1 | フロアモーター | 8-97211950-0 | いすゞ | 10,000 |
| SBM-K1 | フロアモーター | 1A02-61-B10A 27220-4A00B 27220-4A0A0 74150-75H01 74150-76G00 79310-S2K-003 87104-87401 87104-87401 MR315394 | マツダ ニッサン ニッサン スズキ スズキ ホンダ トヨタ ダイハツ 三菱 | 12,500 |
| SBM-S1 | フロアモーター | 1A04-61-B10 1A04-61-B10A 1A04-61-B10B 1A06-61-B10 1A06-61-B10A 1A06-61-B10B 74250-68HA0 74250-68HA1 74250-68HA2 | マツダ マツダ マツダ マツダ マツダ マツダ スズキ スズキ スズキ | 13,800 |

【センサー類】

| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|---------------|-------------|--|----------------------------------|-------|
| CMP-S1 | カムポジションセンサー | 1A00-18-230A 23731-4A0A0 33220-76G00 33220-76G01 33220-76G02 | マツダ ニッサン スズキ スズキ スズキ | 4,450 |
| CMP-S2 | カムポジションセンサー | 1A03-18-230 23731-4A0A1 33220-76G30 | マツダ ニッサン スズキ | 4,450 |
| N-18640-78G00 | ノックセンサー | 16412-4A0A2 16412-4A0A3 18640-78G00 1A00-18-921 | ニッサン ニッサン スズキ マツダ | 7,800 |

【テンショナー】

| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|-------|-----------|--|--|--------|
| 58107 | オートテンショナー | 13033AA000 13033AA001 13033AA002 13033AA040 13033AA041 13033AA042 | スバル スバル スバル スバル スバル スバル | 10,100 |

【ハブベアリング】


| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|---------------|---|-------------|------|-------|
| N-40210-AX000 | ハブベアリングキット フロント ABSセンサー内蔵ハブベアリング <付属品> スナップリング、センサーハウジング、ナット | 40210-AX000 | ニッサン | 6,000 |
| N-43210-AZ300 | ハブベアリングキット リア <付属品> スナップリング、ハブホイールキャップ、ナット | 43210-AZ300 | ニッサン | 6,500 |

新製品の御案内

NEW

| 品番 | 商品 / 備考 | 純正品番 | メーカー | 定価 |
|-------------|---------|--------------|------|--------|
| SBM-S1 | プロアモーター | 1A04-61-B10 | マツダ | 13,800 |
| | | 1A04-61-B10A | マツダ | |
| | | 1A04-61-B10B | マツダ | |
| | | 1A06-61-B10 | マツダ | |
| | | 1A06-61-B10A | マツダ | |
| | | 1A06-61-B10B | マツダ | |
| | | 74250-68HA0 | スズキ | |
| | | 74250-68HA1 | スズキ | |
| 74250-68HA2 | スズキ | | | |

FIG.746A



DA64V-4_746A
HEATER UNIT



適合代表車種 スズキ キャリー／エブリィ (DA64V, DA64W)
マツダ スクラム (DG64V, DG64W)



< 品番変更 >

| 旧品番 | 新品番 | 商品 | 純正品番 | メーカー |
|-------------------|-----------|--------------|--|--|
| N-35750-S2K-023 | → PS-H001 | パワーウィンドウスイッチ | 35750-S2K-003 35750-S2K-013 35750-S2K-023 | ホンダ ホンダ ホンダ |
| N-37990-82G00-P4Z | → PS-S001 | パワーウィンドウスイッチ | 37990-82G00-P4Z 37990-82G10-P4Z 37990-82G21-P4Z 37990-82G30-P4Z 37990-82G40-P4Z 37990-82G50-P4Z | スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ |
| N-37990-84F00-P4Z | → PS-S002 | パワーウィンドウスイッチ | 28420-4A0A0 37990-84F00-P4Z 37990-84F20-P4Z | ニッサン スズキ スズキ |
| N-83071KE031 | → PS-F001 | パワーウィンドウスイッチ | 83071KE031 | スバル |
| N-84820-97201-030 | → PS-D001 | パワーウィンドウスイッチ | 84820-97201-030 | ダイハツ |
| N-83131KA010 | → IS-F1 | イグニッションスイッチ | 83131KA010 | スバル |





< 販売中止品 >

| 品番 | 商品 | 純正品番 | メーカー |
|----------|-----------------------|----------------------------|------------|
| CMP-S3 | カムポジションセンサー (販売終了) | 33220-50G02 | スズキ |
| STS-T40 | スタビライザーリンク (販売終了) | 48820-47010 | トヨタ |
| STS-H40L | スタビライザーリンク左 (販売終了) | 51321-SAA-003 | ホンダ |
| STS-H40R | スタビライザーリンク右 (販売終了) | 51320-SAA-003 | ホンダ |
| STT-M01 | タイロッドエンド (販売終了) | MB527169 MR476457 | 三菱 三菱 |
| STL-S92 | ロワアーム (販売終了) | 45200-76G21 45200-76G22 | スズキ スズキ |
| STL-S82L | ロワアーム左 (販売終了) | 45202-77A10 | スズキ |
| STL-S82R | ロワアーム右 (販売終了) | 45201-77A10 | スズキ |

